

libtdt - Fehler #605

MMP communication with >2 nodes

24.01.2025 11:35 - Maximilian Seesslen

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                      |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| Status:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Erledigt            | Beginn:              | 24.01.2025  |
| Priorität:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Normal              | Abgabedatum:         |             |
| Zugewiesen an:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Maximilian Seesslen | % erledigt:          | 0%          |
| Kategorie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | Geschätzter Aufwand: | 0.00 Stunde |
| Zielversion:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | v0.2.0              | Aufgewendete Zeit:   | 0.00 Stunde |
| CS Zielversion:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                      |             |
| Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                      |             |
| Klappt einfach nicht.<br>Ein nicht-toleranter Modus sollte implementiert werden der bei PProblemen sofort abbricht und unplausible ACKs nicht toleriert.<br><del>Der TDT-Dumper kann die Quelle der Nachrichten anzeigen (Bus/Eth).</del><br>Fuer den Dumper ist es immer TCP-C. Die Messages brauchen selbst eine Source. |                     |                      |             |

Historie

#1 - 24.01.2025 12:08 - Maximilian Seesslen

- Beschreibung aktualisiert
- Zielversion wurde auf v0.2.0 gesetzt

#2 - 26.01.2025 17:44 - Maximilian Seesslen

- Status wurde von Neu zu Erledigt geändert

It was an STM32F103 with not very precise internal OSC.