

miniminutnik - Fehler #192

MCU freezes

01.06.2022 17:12 - Maximilian Seesslen

Status:	Erledigt	Beginn:	01.06.2022
Priorität:	Normal	Abgabedatum:	
Zugewiesen an:	Maximilian Seesslen	% erledigt:	0%
Kategorie:		Geschätzter Aufwand:	0.00 Stunde
Zielversion:	v3.0.2	Aufgewendete Zeit:	0.00 Stunde
CS Zielversion:			

Beschreibung

The MCU still freezes.

It looks like the floating UART-RX floods the MCU with messages which can not be stored.

Check if the UART-GPIO-Mode contains PULLUP.

According to HAL examples the pins are PULLUP. One example sets RX to mode AF_PP, other example set it to INPUT.

Can not add pullup resistor any more. Check if internal pullup works.

Historie

#1 - 01.06.2022 22:03 - Maximilian Seesslen

- Status wurde von Neu zu Erledigt geändert