

Biwak - Fehler #197

Uart freezes

07.06.2022 13:42 - Maximilian Seesslen

Status:	Erledigt	Beginn:	07.06.2022
Priorität:	Normal	Abgabedatum:	
Zugewiesen an:	Maximilian Seesslen	% erledigt:	0%
Kategorie:		Geschätzter Aufwand:	0.00 Stunde
Zielversion:		Aufgewendete Zeit:	0.00 Stunde
CS Zielversion:			
Beschreibung Interrupt handler is not called; waitBusy() hangs. STM32G4 Temprec works, biwak 279b398537cfb64ee1b25d0383a17a69403cfa43 libstm caeaa5e98ec2b6199d695b3b1b47b442f39459c6 arena 671ae9505e8ddf9958e58dcf3f7b3c338892c503 lepto 2c4c7efb48ac2e65db6b8cb446a1b561dd48bea6 works: biwak master libstm master arena master lepto master			

Historie

#1 - 07.06.2022 13:46 - Maximilian Seesslen

- Beschreibung aktualisiert

#2 - 07.06.2022 13:51 - Maximilian Seesslen

- Beschreibung aktualisiert

#3 - 07.06.2022 14:14 - Maximilian Seesslen

- Beschreibung aktualisiert

#4 - 07.06.2022 14:45 - Maximilian Seesslen

HAL_UARTEEx_DisableFifoMode() was missing for G4

#5 - 07.06.2022 18:29 - Maximilian Seesslen

- Status wurde von Neu zu Erledigt geändert