

Minutnik elnk - Fehler #279

ADC breaks after buzzer alarm

13.10.2022 18:55 - Maximilian Seesslen

Status:	Erledigt	Beginn:	13.10.2022
Priorität:	Normal	Abgabedatum:	
Zugewiesen an:	Maximilian Seesslen	% erledigt:	0%
Kategorie:		Geschätzter Aufwand:	0.00 Stunde
Zielversion:	v0.2.0	Aufgewendete Zeit:	0.00 Stunde
CS Zielversion:			
Beschreibung Reason unclear. At least the "trouble"-mechanism of sensemux could be used to indicate the problem via LED. Assuming "50%" when ADC is not working is confusing. Show error.			
Zugehörige Tickets: Kopiert nach Minutnik elnk - Fehler #286: ADC breaks after buzzer alarm Abgewiesen 13.10.2022			

Historie

#1 - 14.10.2022 11:13 - Maximilian Seesslen

- Beschreibung aktualisiert

#2 - 15.10.2022 11:19 - Maximilian Seesslen

- Kopiert nach Fehler #286: ADC breaks after buzzer alarm wurde hinzugefügt

#3 - 15.10.2022 11:20 - Maximilian Seesslen

return ADC value 0 and set heartbeat led to error blinking.

#4 - 28.10.2022 14:42 - Maximilian Seesslen

This can be added to bringup tests.

#5 - 02.11.2022 10:46 - Maximilian Seesslen

- Status wurde von Neu zu Erledigt geändert

It was the STOP mode in delay() which reseted periphery.