

CANDis - Fehler #554

Touch calibration needed

24.08.2024 17:20 - Maximilian Seesslen

Status:	Erledigt	Beginn:	24.08.2024
Priorität:	Normal	Abgabedatum:	
Zugewiesen an:	Maximilian Seesslen	% erledigt:	0%
Kategorie:		Geschätzter Aufwand:	0.00 Stunde
Zielversion:	v0.7.1	Aufgewendete Zeit:	0.00 Stunde
CS Zielversion:			
Beschreibung			
Calibration values are hardcoded at the moment. At least one device does not work very good with this values.			
The code for the calibration is in minutnik2-repos. Values have to be stored in SPI-Flash.			

Historie

#1 - 26.08.2024 11:28 - Maximilian Seesslen

- Zugewiesen an wurde auf Maximilian Seesslen gesetzt
- Zielversion wurde auf v0.7.1 gesetzt

#2 - 27.08.2024 17:24 - Maximilian Seesslen

- Status wurde von Neu zu Erledigt geändert