

## Minutnik elnk - Unterstützung #292

### Power injection pins 3V missing

28.10.2022 14:35 - Maximilian Seesslen

|  |                     |                             |             |
|--|---------------------|-----------------------------|-------------|
| <b>Status:</b>   | Erledigt            | <b>Beginn:</b>              | 28.10.2022  |
| <b>Priorität:</b>  | Normal              | <b>Abgabedatum:</b>         |             |
| <b>Zugewiesen an:</b>  | Maximilian Seesslen | <b>% erledigt:</b>          | 0%          |
| <b>Kategorie:</b>  |                     | <b>Geschätzter Aufwand:</b> | 0.00 Stunde |
| <b>Zielversion:</b>  | v0.2.x              | <b>Aufgewendete Zeit:</b>   | 0.00 Stunde |
| <b>CS Zielversion:</b>   |                     |                             |             |
| <b>Beschreibung</b>  |                     |                             |             |
| One additional testpoint for 3V would help to measure power consumption of MCU side. |                     |                             |             |

#### Historie

##### #1 - 08.12.2022 15:00 - Maximilian Seesslen

- *Zugewiesen an* wurde auf Maximilian Seesslen gesetzt
- *Zielversion* wurde auf v0.2.x gesetzt

##### #2 - 18.02.2024 15:10 - Maximilian Seesslen

- *Status* wurde von Neu zu Erledigt geändert