

## Miniminutnik - Feature #114

### Device must run with 2Volts

13.12.2021 13:12 - Redmine Admin

<b>Status:</b>	Erledigt	<b>Beginn:</b>	13.12.2021
<b>Priorität:</b>	Normal	<b>Abgabedatum:</b>	
<b>Zugewiesen an:</b>	Maximilian Seesslen	<b>% erledigt:</b>	0%
<b>Kategorie:</b>		<b>Geschätzter Aufwand:</b>	0.00 Stunde
<b>Zielversion:</b>	v0.2.1	<b>Aufgewendete Zeit:</b>	0.00 Stunde
<b>CS Zielversion:</b>			
<b>Beschreibung</b>			
The white LED probably has to be replaced.			
<del>The violet led was not so picki (The one at the debug board can be inspected). If this is ok, a white led in the same voltage range can be ordered-</del>			
<a href="https://www.tme.eu/Document/64e15c1a036957b6f84022f15b00ad5b/OSXX0603C1E.pdf">https://www.tme.eu/Document/64e15c1a036957b6f84022f15b00ad5b/OSXX0603C1E.pdf</a>			
Violet LED has to be replaced.			
OSM50603C1E OSW50603C1E			
Alle LEDs bis auf WHT/VIO haben 120Ohm bekommen. Das geht auch bei 2V noch so. WHT/VIO haben 680hm. Diese sind schon ab 2,3V kaum noch sichtbar.			

#### Historie

##### #1 - 13.12.2021 14:17 - Redmine Admin

- Beschreibung aktualisiert

##### #2 - 13.12.2021 14:23 - Redmine Admin

- Beschreibung aktualisiert

- Zugewiesen an wurde auf Maximilian Seesslen gesetzt

- Zielversion wurde auf v0.2.0 gesetzt

##### #3 - 13.12.2021 14:24 - Redmine Admin

- Zielversion wurde von v0.2.0 zu v0.2.1 geändert

##### #4 - 13.12.2021 14:36 - Redmine Admin

- Beschreibung aktualisiert

##### #5 - 13.12.2021 20:32 - Maximilian Seesslen

- Beschreibung aktualisiert

##### #6 - 13.12.2021 20:33 - Maximilian Seesslen

- Beschreibung aktualisiert

##### #7 - 13.12.2021 20:33 - Maximilian Seesslen

- Beschreibung aktualisiert

##### #8 - 09.01.2022 07:25 - Maximilian Seesslen

Solved by replacing blueish LEDs and MOSFETs.

##### #9 - 09.01.2022 07:31 - Maximilian Seesslen

- Tracker wurde von Requirement zu Feature geändert

**#10 - 09.01.2022 07:31 - Maximilian Seesslen**

*- Status wurde von Neu zu Erledigt geändert*